



Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento



DATI ANAGRAFICI

Società

Comune di Vimercate

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

Uffici del Palazzo Municipale - Piazza Unità d'Italia, 1

Tipo di attività

Uffici con apertura al pubblico

Superficie totale mq.

Superficie coperta mq.

n° Dipendenti

impiegati

personale ausiliario

Datore di lavoro

Massimiliano Lippi

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Cesare Sangalli

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Claudio Modesti

Medico Competente



Giorgio Codecà

Anagrafica






**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

<i>Reparto</i>	<i>Carenza evidenziata</i>	<i>Intervento di adeguamento o di miglioramento</i>	<i>Programma di intervento</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>
Generale	<i>L'impianto di spegnimento automatico ad anidride carbonica installato nello scantinato è fuori uso</i>	<i>Ripristinare</i>		4	4	16
Generale	<i>Gli uffici (aperti anche al pubblico) non sono dotati di uscite di emergenza e di scale esterne per la fuga dai piani alti; sui percorsi di uscita vi sono diverse porte di dimensioni non idonee che si aprono in senso opposto rispetto a quello di fuga; data la struttura dell'edificio è impossibile effettuare un adeguamento antincendio senza deturpare l'estetica delle facciate</i>	<i>Considerare l'eventualità di trasferire almeno gli uffici frequentati dal pubblico</i>	<i>Effettuato in parte</i>	4	4	16
Generale	<i>La segnaletica di emergenza è assente</i>	<i>Installare</i>	<i>In corso</i>	2	4	8
Generale	<i>L'impianto elettrico è stato recentemente adeguato, ma vi sono aree in cui sono ancora presenti notevoli carenze</i>	<i>Completare l'adeguamento e certificare</i>	<i>Effettuato in parte</i>	3	4	12
Generale	<i>Gli infissi sono vecchi e in diversi casi la tenuta difettosa</i>	<i>Manutenere</i>	<i>Effettuato in parte</i>	2	2	4
Generale	<i>Numerosi parapetti misurano meno di un metro di altezza</i>	<i>Adeguare</i>		2	4	8
Generale	<i>Per gli addetti all'utilizzo di videoterminali, la disponibilità di poggiapiedi e poggiapolsi è limitata</i>	<i>Adeguare</i>		2	2	4
Generale	<i>Negli uffici non sono stati predisposti degli interruttori generali che permettano di togliere tensione a tutte le macchine presenti (al termine dell'attività lavorativa)</i>	<i>Adeguare l'impianto elettrico</i>		1	4	4
Generale	<i>Vi sono in uso computer posizionati su scrivanie con porta tastiera che impedisce alla sedia di posizionarsi sotto il tavolo: l'operatore è costretto a lavorare stando lontano dal piano</i>	<i>Eliminare i porta tastiera</i>	<i>Effettuato</i>	3	2	6





**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	In alcuni bagni non vi è dotazione di acqua calda	Adeguare	Effettuato in parte	4	2	8
Cantina	All'inizio della scala vi è installato un vecchio quadro elettrico dotato di aperture pericolose	Verificare se il quadro è ancora in uso ed eventualmente mantenere		2	4	8
Cantina / Archivio	La scala di accesso inizia direttamente dall'atrio, senza il pianerottolo; anziché essere interrotta da un pianerottolo ci sono dei gradini triangolari; il corrimano è incompleto; la pedata dei primi gradini misura 31 cm e si stringe poi fino a 27 cm; l'alzata arriva in qualche caso a 25 cm	Adeguare. Proteggere almeno lo spigolo del pianerottolo con una struttura semicircolare che impedisca di posare il piede nella zona in cui la pedata è ridotta o assente		4	4	16




**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Cantina / Archivio	I documenti vengono trasportati transitando attraverso la scala	Ridurre il carico trasportato per ogni singolo passaggio; fare in modo che resti sempre libera una mano per reggersi al corrimano 	Effettuato in parte	4	4	16
Cantina / Archivio	All'ingresso vi è installato un quadro elettrico dotato di interruttori non identificati	Identificare		2	3	6
Cantina / Archivio	La segnaletica di emergenza è insufficiente	Adeguare	In corso	1	4	4
Cantina / Archivio	Il carico di incendio è elevato (vi era un impianto di spegnimento ad anidride carbonica, ora non più in funzione)	Rimettere in funzione l'impianto di spegnimento automatico		1	4	4
Cantina / Archivio	Vengono segnalate notevoli infiltrazioni di acqua piovana in prossimità di un canale di scarico esterno	Verificare e mantenere  		3	2	6
Cantina / Archivio	Vi sono infiltrazioni di acqua e risalita di acqua per capillarità (soprattutto in corrispondenza del bagno dell'ufficio tributi)  	Manutenere		2	2	4



**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Cantina / Archivio - zona vecchia	All'ingresso vi è installato un quadretto elettrico con gli interruttori non identificati	Identificare		2	2	4
Cantina / Archivio - zona vecchia	Vi sono installate lampade fluorescenti a parete, parzialmente disancorate	Manutenere		1	3	3
Cantina / Archivio - zona vecchia e nuova	Vi è installato un solo estintore a polvere nella zona di passaggio fra i due archivi ed uno nell'archivio nuovo	Installare un estintore a polvere in prossimità di ciascuna uscita ed un estintore ad anidride carbonica nella zona di passaggio fra i due archivi		2	4	8
Cantina / Archivio - zona nuova	All'ingresso vi è installata una porta tagliafuoco di cui non è disponibile la certificazione	Produrre o sostituire		1	4	4
Cantina / Archivio - zona nuova	All'ingresso vi è installata una porta tagliafuoco priva di molla di autochiusura	Installare		1	4	4
Cantina / Archivio - zona nuova	Vi sono risalite di umidità per capillarità (lato parco)	Manutenere		2	2	4
Esterno cantina zona nuova	L'uscita di emergenza conduce ad un pianerottolo in cui vi è una scala in ferro pericolosa in caso di urti	Recintare la zona sottostante la scala		2	3	6




**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Esterno cantina zona nuova	<i>L'uscita di emergenza conduce ad un pianerottolo in cui vi è una scala in ferro: le condizioni di pulizia sono insufficienti</i>	Adeguare		2	2	4
Esterno Cantina - zona centrale termica	<i>La scala conduce verso un parco pubblico: chiunque può accedere alla zona</i>	Recintare la zona di parco prossima alla scala, in modo che vi possano accedere solo gli operatori		2	3	6
Locale interrato sotto la Sala Consiliare	<i>La scala di accesso interna è priva di corrimano e parapetto</i>	Adeguare		2	3	6
Piano terra - Economato	<i>Il carico di incendio elevato</i>	Ricollocare		1	4	4
Piano terra - Tributi Vecchio archivio Tributi	<i>Il carico di incendio elevato: il materiale arriva fino al soffitto</i>	Compartimentare		1	4	4
		Ridurre il carico di incendio		1	4	4
Piano terra - Tributi Ufficio Tributi	<i>La scala di accesso all'ex Ufficio ICI (a chiocciola) è pericolosa per urti con la testa (zona deposito); i gradini sono ricoperti di moquette scivolosa ed ammalorata</i>	Proteggere la zona sottostante		2	3	6
		Eliminare la moquette		2	3	6



<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R	
Piano terra - Tributi Ufficio Tributi	Il tavolo presenta un ripiano dallo spessore elevato (ve ne sono diversi negli uffici): se la sedia viene adeguatamente alzata i braccioli urtano e l'operatore è costretto a lavorare lontano dal piano; il monitor è posizionato troppo in basso	Adeguare	Effettuato	3	3	9	
Piano terra - Tributi	Segnalata temperatura invernale insufficiente ed estiva elevata	Verificare i serramenti ed eventualmente aumentare il numero degli elementi dei termosifoni	Installato fancoil in un ufficio	2	3	6	
		Installare climatizzatore		2	3	6	
Piano terra - Tributi	I serramenti presentano fessurazioni	Manutenere		2	3	6	
Piano terra - Tributi	La pavimentazione in linoleum è ammalorata	Manutenere		2	3	6	
Piano terra - Tributi Archivio ex catasto	Vi è una postazione di lavoro con un fax; il locale non è compartimentato	Compartimentare	Effettuato	2	4	8	
		Trasferire le apparecchiature elettriche		2	4	8	
Piano terra - Tributi Archivio ex catasto	Vi sono due estintori appoggiati a terra	Installare a parete o sopra idonea piantana		2	3	6	
Piano terra - Tributi ex Uff. Catasto ora deposito	Il parapetto della scala a chiocciola è di altezza insufficiente	Adeguare		Locale non in uso	1	4	4
Piano terra - Tributi	Per accedere all'ufficio Tributi vi è un gradino fuori norma (di circa 20 cm di alzata) sulle due porte di ingresso	Adeguare			2	3	6
Piano terra - Tributi	Il bagno è privo di antibagno	Adeguare		3	1	3	






**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

<i>Reparto</i>	<i>Carenza evidenziata</i>	<i>Intervento di adeguamento o di miglioramento</i>	<i>Programma di intervento</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>
Piano terra Ufficio Archivio	<i>Il locale non è compartimentato ai fini antincendio</i>	<i>Compartimentare</i>		1	4	4
Piano terra Bagno zona Ufficio Archivio	<i>Vi è installato un termosifone arrugginito</i>	<i>Manutenere</i>	Effettuato	1	2	2
Piano terra Sala "Luna"	<i>Vi è una fessura nella parete</i>	Verificare 		1	4	4
Piano terra Sala "Olimpo"	<i>Vi è in uso una ciabatta appoggiata a terra</i>	<i>Fissare la ciabatta a parete</i>		1	3	3
Piano terra Uff. Presidente del consiglio	<i>Vi sono fessure nel soffitto e nella trave; la trave, visibile anche nell'ufficio adiacente, risulta imbarcata</i> 	Verificare ed eventualmente mantenere 		2	4	8
Piano terra Area uff. Presidente del consiglio	<i>Vi sono alcuni avvallamenti nella pavimentazione</i>	Verificare		2	3	6


**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R	
Piano terra Sala Consiliare - zona ingresso	Vi sono installate bacheche dotate di ante a vetri	Proteggere o sostituire i vetri		2	3	6	
Piano terra Sala Consiliare	Non vi è installata la segnaletica di emergenza	Adeguare		In corso	1	4	4
Piano terra Sala Consiliare	Il rivestimento in gomma bullonata dello scivolo esterno è ammalorato	Manutenere		In programma	2	3	6
Piano terra Sala Ristoro	La pavimentazione sotto il distributore di bevande risulta lesionata	Manutenere	Effettuato	2	2	4	
Piano terra Uff. Tutela animali	Vi è posizionato un computer con l'unità centrale appoggiata a terra, alimentato mediante una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta a parete		1	3	3	
		Sollevare l'unità centrale		1	3	3	
Piano terra Ufficio Cancelleria	Il computer presenta l'unità centrale appoggiata a terra	Sollevare l'unità centrale		1	3	3	
Piano terra Magazzino Cancelleria	Diversi scatoloni sono posizionati in prossimità del soffitto	Il materiale combustibile deve essere depositato a distanze superiori a 60 cm dal soffitto			1	4	4
Piano terra Magazzino Cancelleria	La fotocopiatrice è alimentata mediante una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta a parete			1	3	3






**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R	
Scala per Ufficio Stampa	La pedata della scala per l'Ufficio Stampa non è a norme	Adeguare		2	3	6	
Scala per Ufficio Stampa	La scala per l'Ufficio Stampa è pericolosa in caso di urti con la testa	Proteggere	Spigoli parzialmente protetti	2	3	6	
Piano terra Ufficio messi - centralino	L'unità centrale del computer è appoggiata a terra	Sollevare		1	3	3	
Piano terra Ufficio messi - centralino	Sono visibili tracce di infiltrazioni lungo una colonna	Verificare e mantenere		3	2	6	
Piano terra Bagno messi	Vi sono lesioni nelle pareti	Verificare		2	3	6	
Piano terra Bagno messi	La plafoniera è priva di schermo protettivo	Installare		1	3	3	
Piano terra Centro Stella	Non vi è installato un estintore ad anidride carbonica	Installare un estintore ad anidride carbonica da 5 kg	Effettuato	2	4	8	
Piano terra Centro Stella	Vi è depositato del materiale combustibile	Eliminare		Effettuato in parte	1	4	4
Piano terra Vecchio Uff. Messi	Vi è depositato molto materiale combustibile	Ridurre il carico di incendio		1	4	4	
Piano terra Area Ecologia	La pavimentazione in linoleum è parzialmente ammalorata: vi sono lesioni nei quadrotti di linoleum	Manutenere		2	3	6	




**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reperto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Piano terra - Uff. CED	<i>Il bagno è privo di antibagno</i>	Adeguare		2	2	4
Piano terra - Uff. CED	<i>Nel bagno vi è depositata una scala in legno non a norme</i>	Sostituire		2	2	4
Piano terra - Uff. CED	<i>I computer sono alimentati mediante ciabatte appoggiate sui tavoli</i>	Adeguare l'impianto elettrico		1	3	3
Piano terra - Uff. CED Sala Macchine	<i>Il locale non è compartimentato e non è protetto ai fini antincendio</i>	Adeguare		2	4	8
Primo piano - LLPP	<i>Le porte di uscita si aprono contro il senso dell'esodo</i>	Adeguare		3	4	12
Primo piano - LLPP	<i>Il parapetto delle balconate e della scala misura meno di un metro di altezza</i>	Adeguare		2	4	8
Primo piano - LLPP Bagno uff. lavori pubblici	<i>Vi sono lesioni nel soffitto e nel voltino della finestra</i>	Verificare ed eventualmente mantenere		2	3	6
Primo piano - LLPP Amministrativa e illuminazione pubblica	<i>Vi sono postazioni di lavoro ai videoterminali con finestre alle spalle o di fronte agli operatori (lato nord); alle finestre vi sono installate tende non sufficientemente schermanti</i>	Adeguare le postazioni		1	2	2
Primo piano - LLPP Atrio plotter	<i>Le apparecchiature vengono alimentate mediante una ciabatta appoggiata sulle risme di carta ed una prolunga appoggiata a terra</i>	Fissare la ciabatta a parete e canalizzare la prolunga	Plotter in fase di smaltimento	1	3	3
Primo piano - LLPP Ufficio Direzione Lavori	<i>Vi sono postazioni di lavoro ai videoterminali con finestre alle spalle o di fronte agli operatori; alle finestre vi sono installate tende non sufficientemente schermanti</i>	Adeguare		2	2	4
Primo piano - LLPP Ufficio Direzione Lavori	<i>La porta finestra presenta un parapetto di altezza inferiore ai 100 cm</i>	Adeguare		2	3	6



**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Primo piano - LLPP Corridoio Uff. Sport	<i>Le finestre che si aprono verso la piazza presentano un parapetto di altezza inferiore al metro</i>	Adeguare		2	4	8
Primo piano - LLPP Corridoio Uff. Sport	<i>La segnaletica di emergenza è assente</i>	Adeguare la segnaletica	In corso	1	4	4
Primo piano - LLPP Uff. Patrimonio	<i>Vi sono tracce di infiltrazioni dal tetto</i>	Verificare e mantenere		3	2	6
Primo piano - LLPP Ufficio Stampa	<i>Vi è in uso una ciabatta appoggiata terra</i>	Fissare la ciabatta a parete		1	3	3
Primo piano - LLPP Bagno Ufficio Stampa	<i>Nel corridoio di accesso vi è depositato materiale obsoleto</i>	Smaltire		2	2	4
Primo piano - LLPP Bagno Ufficio Stampa	<i>Il controsoffitto risulta imbarcato</i>	Verificare e mantenere		2	3	6
Primo piano - LLPP Bagno Ufficio Stampa	<i>Vi è il cavo elettrico del vecchio scaldabagno che pende dalla parete</i>	Verificare e mantenere		2	4	8
Primo piano - SIT Scala di accesso	<i>In prossimità del pianerottolo due gradini hanno l'alzata che supera i 20 cm di altezza</i>	Adeguare		2	2	4

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Primo piano - SIT Scala di accesso	Al termine della scala vi è installato un cancello in ferro che si apre contro il senso di fuga	Installare un sistema di aggancio in apertura sulla parete		2	4	8
Primo piano - SIT	Vi è un estintore ad anidride carbonica appoggiato a terra	Fissare a parete		1	3	3
Primo piano - SIT	Vi è una postazione a videoterminale con unità centrale appoggiata a terra	Sollevare		1	3	3
Primo piano - SIT	Non è possibile accendere l'illuminazione delle scale uscendo dall'ufficio	Adeguare l'impianto elettrico		Procedurizzata l'accensione della luce scala 2	2	4
Primo piano - SIT	Vi è una piastrella della pavimentazione in linoleum lesionata	Manutenere		2	3	6
Terzo Piano - Ufficio Segreteria	La pavimentazione è irregolare; vi è un buco in una piastrella di linoleum	Manutenere		2	3	6
Terzo Piano - Ufficio Segreteria	Non è nota la frequenza con cui vengono lavate le tende	Pulire periodicamente		3	2	6
Terzo Piano - Ufficio Segreteria del Sindaco	La postazione di lavoro ha la finestra alle spalle dell'operatore, con tendine non sufficientemente schermanti	Ruotare la postazione di 90 °		2	2	4
Terzo Piano - Ufficio Segreteria del Sindaco	La postazione di lavoro è priva di poggiapiedi (è stata segnalata una postura disagiata)	Dotare di poggiapiedi		3	2	6
Terzo Piano - Ufficio Segreteria del Sindaco	La pavimentazione è irregolare	Verificare		1	4	4
Terzo Piano - Ufficio Segreteria del Sindaco	L'illuminazione artificiale non è adeguata alle postazioni di lavoro e ai videotermini	Adeguare		3	2	6
Terzo Piano - Ufficio Segreteria del Sindaco	La temperatura invernale è insufficiente, mentre quella estiva è eccessiva	Adeguare		3	2	6





**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Terzo Piano - Ufficio Direzione Generale	La temperatura invernale è insufficiente, mentre quella estiva è eccessiva	Adeguare		3	2	6
Terzo Piano - Ufficio Direzione Generale	E' stato segnalato che le luci risultano fastidiose quando si lavora al videoterminale	Adeguare		3	2	6
Terzo Piano - Ufficio Direzione Generale	I serramenti sono vetusti: è stato segnalato che entra acqua piovana	Manutenere		2	3	6
Terzo Piano - Ufficio Direzione Generale	In un angolo della parete (lato uff. Segretario generale) vi sono tracce d'infiltrazioni	Verificare e mantenere		2	3	6
Terzo Piano - Ufficio Direzione Generale	Vi è in uso una spina tripla	Eliminare		1	3	3
Terzo Piano - Ufficio Segretario generale	Il parapetto della finestra è posizionato ad una altezza inferiore al metro	Adeguare		2	3	6
Terzo Piano - Ufficio Sindaco	La postazione al videoterminale è alimentata mediante una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta a parete		1	3	3
Terzo Piano - Ufficio Sindaco	Vi sono alcune lesioni nelle pareti	Verificare la stabilità dell'intonaco		1	3	3
Terzo Piano - Ufficio Vicesegretario	La pavimentazione è irregolare e lesionata	Verificare e mantenere		1	4	4
Terzo Piano - Ufficio Ragioneria	Vi sono finestre su tre lati e riflessi nei monitor	Installare idonee veneziane		1	2	2
Terzo Piano - Ufficio Ragioneria	Le portefinestre hanno il parapetto di altezza insufficiente	Adeguare		2	4	8
Terzo Piano - Ufficio Dirigente Ragioneria	Vi è una torretta a pavimento che potrebbe costituire fonte di inciampo	Eliminare		1	3	3
Terzo Piano - Ufficio ex Capo ragioneria	Sopra la parete di separazione con il corridoio vi sono ampie vetrate	Verificarne periodicamente l'ancoraggio		1	3	3




**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R	
Terzo piano - Soppalco deposito	Il carico di incendio è elevato (anche il peso che grava sulla soletta)	Trasferire nell'archivio del seminterrato	In corso	2	4	8	
Terzo piano - Soppalco deposito	Vi è materiale combustibile posizionato a ridosso del soffitto (in legno)	Distanziare i materiali combustibili di almeno 60 cm dal soffitto	In corso	2	4	8	
Terzo piano - Soppalco deposito	Vi sono crepe nella parete, sul lato basso, in corrispondenza della soletta 	Verificare 		1	4	4	
		Limitare i carichi		1	4	4	
Terzo piano - Soppalco deposito	La scala di accesso al deposito dei DPI (usata raramente) non è idonea (troppo ripida) e presenta aperture pericolose verso la parete (fermo il piede)	Adeguare 	 Proteggere		1	4	4
Terzo piano - Soppalco deposito	Nel sottoscala vi sono posizionate le fotocopiatrici; vi è pericolo di urti con la testa			2	3	6	
Primo, Secondo e Terzo Piano - Pianerottolo scala Uffici Personale e Ragioneria	Il parapetto basso e scalabile; c'è notevole afflusso di pubblico 	Adeguare 		4	4	16	





**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Secondo e Terzo Piano - Pianerottolo scala Uffici Personale e Ragioneria	<i>Il pavimento vibra notevolmente al passaggio</i> 	Verificare 		1	4	4
Primo Piano - Uff. Personale	<i>Vi sono avvallamenti nella pavimentazione</i>	Verificare e mantenere 		2	3	6
Primo Piano - Uff. Personale	<i>I parapetti delle portefinestre sono di altezza inferiore al metro</i>	Adeguare		2	4	8
Primo Piano - Uff. Personale	<i>Vi sono in uso ciabatte appoggiate a terra</i>	Installare a parete		1	3	3
Primo Piano - Uff. gestione territorio sala d'attesa	<i>Il parapetto della finestra è di altezza inferiore al metro</i>	Adeguare		2	4	8
Secondo piano - Settore Urbanistica	<i>I parapetti delle finestre affacciate sul cortile sono di altezza inferiore al metro</i>	Adeguare		2	4	8
Secondo piano - Settore Urbanistica	<i>Non è stata installata la segnaletica di emergenza</i>	Installare	In corso	1	4	4
Secondo piano - Settore Urbanistica	<i>Non vi è disponibilità di estintori ad anidride carbonica</i>	Installare almeno un estintore ad anidride carbonica da 2 Kg in prossimità del quadro elettrico	In corso	2	3	6
Secondo piano - Settore Urbanistica	<i>Davanti al quadro elettrico vi sono depositate risme di carta</i>	Trasferire 		1	4	4






<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Secondo piano - Settore Urbanistica	Quando piove entra acqua dai finestroni	Manutenere		2	2	4
Secondo piano - Settore Urbanistica	In antibagno vi è posizionato un gruppo di continuità: in estate il locale si surriscalda e l'apparecchio potrebbe diventare fonte di incendio	Installare un sistema di espulsione forzata dell'aria		1	4	4
Secondo Piano - Uff. Staff "Conti" e "Dossi"	Si verificano spifferi e infiltrazioni d'acqua dalle finestre in caso di pioggia	Manutenere		2	2	4
Torretta Archivio	La scaletta è pericolosa per urti per la testa	Adeguare		Effettuato in parte	2	3
Torretta Archivio	La scala di accesso è costituita da 17 gradini non è intervallati da un pianerottolo	Prevederne la realizzazione		1	2	2
Torretta Archivio	Nel vano scale le pulizie sono inadeguate	Adeguare		3	1	3
Torretta Archivio	Vi è depositata una scala in legno non a norma	Sostituire		2	3	6
Torretta Archivio	Vi sono dubbi sulla portata della soletta; il carico d'incendio è elevato	Verificare e ridurre il carico		3	4	12
Cortile interno zona ingresso scala SIT	Si è verificata la caduta di una porzione di mattone dalla facciata	Effettuare una verifica delle facciate (dando priorità alle più antiche)		2	4	8





<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Locale server	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Piano terra Corridoio ecologia	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Piano terra Sottoscala LL.PP. - quadro elettrico	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Primo piano LL.PP. Corridoio - quadro elettrico	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*





**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Primo piano LL.PP. Uff. Stampa - quadro elettrico	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Piano terra Atrio Uffici Tributi/ Economato	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Secondo piano Vano scale quadro elettrico	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Secondo piano - Settore Urbanistica	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Si segnala la presenza di un trasformatore dell'orologio con evidenze di surriscaldamento; a contatto presenta emissioni pari a 193,9 μ T; se ne consiglia la sostituzione 		1	4	4
Centro Stella	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*




**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Piano terra Centralino	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Uff. CED "Postazione Carmen"	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Piano terra Corridoio ecologia	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Primo piano LL.PP. Zona Antenna	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*
Primo piano LL.PP. Uff. Direttore Lavori	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	 Non significativa		*	*	*
Piano terra Ufficio Messi	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Si segnala la presenza di un apparecchio telefonico cordless che presenta emissioni pari a 2,248 V/m; si consiglia di allontanare gli apparecchi dalle postazioni di lavoro 	Effettuato	1	2	2
Secondo piano (ammezzato) Urbanistica	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 		*	*	*

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R	
Primo piano Uff. Comm.	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Si segnala la presenza di un apparecchio telefonico cordless che presenta emissioni pari a 6,603 V/m; si consiglia di mantenere il telefono posizionato sulla base, in modo da annullare le emissioni			1	2	2
Primo piano Uff. Personale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Si segnala la presenza di un apparecchio telefonico cordless che presenta emissioni pari a 2,602 V/m (poco significative); se possibile, sostituire con un telefono fisso			1	2	2
Centro Stella	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*

ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- * attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- * verifica della documentazione e delle procedure
- * approfondita analisi delle attività lavorative
- * identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- * analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- * coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- * stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- * stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.



Medico Competente

Dirigente responsabile

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Datore di Lavoro

data

13/07/2017

Il presente documento consta di

24

pagine

Firme