



Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento



| |
|------------------------|
| DATI ANAGRAFICI |
|------------------------|

Società

Comune di Vimercate

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591

Unità produttiva

Uffici Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali -
Piazza Marconi

Tipo di attività

Uffici con apertura al pubblico

Superficie totale mq.

Superficie coperta mq.

n° Dipendenti

impiegati

personale ausiliario

Datore di lavoro

Massimiliano Lippi

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Cesare Sangalli

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Claudio Modesti

Medico Competente

Giorgio Codecà

Anagrafica




| |
|--|
| <p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p> |
|--|

| Reparto | Carenza evidenziata | Intervento di adeguamento o di miglioramento | Programma di intervento | P | D | R |
|---------------|---|--|-------------------------|---|---|----|
| Generale | Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" | Avvio di un piano di formazione | | 2 | 2 | 4 |
| Generale | Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" | Avvio di un piano di formazione | | 3 | 3 | 9 |
| Generale | Non vi sono in dotazione estintori ad anidride carbonica | E' opportuno installare almeno due estintori ad anidride carbonica | | 3 | 4 | 12 |
| Generale | Sono stati installati i cartelli di divieto di fumo, ma non è stato indicato il nome del responsabile dei controlli | Adeguare | | 3 | 1 | 3 |
| Generale | Vi sono installate alcune porte scorrevoli prive di dispositivo atto a prevenire il cesoiamento | Adeguare | | 1 | 3 | 3 |
| Generale | E' stato segnalato che le tende gialle presenti negli uffici sono fastidiose quando si opera al videoterminale | Prevedere una sostituzione con tende o pellicole schermanti | | 3 | 2 | 6 |
| Generale | In seguito ad alcuni incresciosi episodi avvenuti con l'utenza, il personale richiede una rotazione delle postazioni di lavoro in modo da avere la porta di ingresso in prossimità dell'operatore | Valutare la possibilità di ruotare le postazioni | Effettuato in parte | 3 | 3 | 9 |
| Zona ingresso | Vi è un estintore appoggiato a terra | Installare a parete o in idoneo cestello | | 2 | 3 | 6 |

| |
|--|
| <p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p> |
|--|

| Reparto | Carenza evidenziata | Intervento di adeguamento o di miglioramento | Programma di intervento | P | D | R |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------|---|---|---|
| Antibagno zona ingresso | Vi sono installati un frigorifero ed un forno a microonde | Trasferire | | 2 | 3 | 6 |
| Locale distributore bevande e snack | Il distributore è alimentato mediante una ciabatta volante | Fissare la ciabatta a parete | | 1 | 3 | 3 |
| Locale distributore bevande e snack | Le pulizie nella zona del distributore non sono adeguate | Adeguare | Effettuato | 2 | 2 | 4 |
| Antibagno H | Vi sono depositati detersivi <div data-bbox="712 619 1075 874" data-label="Image"> </div> | Installare un idoneo armadietto (il locale può essere frequentato anche da bambini) | | 2 | 3 | 6 |
| Ufficio "Karstadt" | Il monitor del computer è posizionato di lato rispetto all'operatrice: i cavi non sono sufficientemente lunghi per posizionare il monitor frontalmente | Sostituire i cavi | Effettuato | 3 | 2 | 6 |
| Ufficio "Fazio" | Vi è posizionato uno scaffale non ancorato a parete | Ancorare | | 1 | 3 | 3 |
| Ufficio "Fazio" | La torretta di alimentazione elettrica è posizionata in prossimità delle gambe dell'operatore ed è a portata delle gambe del pubblico | Allontanare e sostituire i cavi (corti) del computer | | 2 | 3 | 6 |
| Ufficio "Comi" | E' stato segnalato che l'ufficio risulta essere di dimensioni inadeguate per ricevere il pubblico | Valutare l'ipotesi di trasferirsi in uno spazio più ampio | | 2 | 1 | 2 |
| Ufficio "Gandolfi" | Vi è posizionato uno scaffale non ancorato a parete | Ancorare | | 2 | 3 | 6 |
| Terrazzo | E' stato segnalato che, durante le giornate di bassa pressione, i residui di combustione della canna fumaria della pizzeria si depositano sul terrazzo | Verificare | | 2 | 3 | 6 |

| |
|--|
| <p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p> |
|--|

| Reparto | Carenza evidenziata | Intervento di adeguamento o di miglioramento | Programma di intervento | P | D | R |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| Generale | Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV) | Non significativa | | * | * | * |
| Atrio ingresso - quadro elettrico | Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV) | Si segnala la presenza del trasformatore dell'orologio che a contatto presenta emissioni pari a 121,3 μ T; se ne consiglia la sostituzione |  | 1 | 2 | 2 |
| Generale | Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV) | Non significativa |  | * | * | * |
| Corridoio | Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV) |  Non significativa | | * | * | * |

ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- * attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- * verifica della documentazione e delle procedure
- * approfondita analisi delle attività lavorative
- * identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- * analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- * coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- * stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- * stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Ca. Lampell'

Medico Competente

Dirigente responsabile

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Datore di Lavoro

data

13/07/2017

Il presente documento consta di

6

pagine

Firme