













Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento



**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Corpo Palestra	Locale dotato di finestre in ferro con vetro non resistente agli urti, fissato con stucco in pessime condizioni di conservazione	 Adeguare		3	3	9
Corpo Palestra	Il riscaldamento è basato su fasci tubieri a soffitto: vi si deposita polvere	Pulire periodicamente		1	4	4
Corpo Palestra	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti appesi ad una canalina	Verificarne l'ancoraggio		2	3	6
Corpo Palestra	Le porte di emergenza presentano una soglia a terra rilevata in legno, possibile fonte di inciampo	Eliminare		2	3	6
Corpo Palestra	Vi sono infiltrazioni di acqua piovana lungo la parete rivolta verso ovest	Manutenere	Effettuato	2	2	4
Corpo Palestra Esterno	Vi sono alcuni bulloni sporgenti dalla parete ad altezza delle gambe	Proteggere		2	2	4
Esterno	Vi sono alcuni rami bassi ad altezza della testa degli alunni	Manutenere il verde		2	3	6
Esterno	I sostegni dei canestri sono protetti solo parzialmente	Adeguare		1	3	3

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento		Programma di intervento	P	D	R
CSE	Alcune finestre presentano la porzione inferiore dell'infisso non adeguatamente sigillata: tra parete e infisso vi sono fessure da cui entrano fastidiosi spifferi di aria fredda nel periodo invernale 	Siliconare			2	3	6
CSE	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati; la controsoffittatura è ancorata all'intradosso mediante trecce di fil di ferro 			Verificare gli ancoraggi e adeguare	2	4	8
Corridoio CSE	Vi sono posizionati armadietti non ancorati adeguatamente	Ancorare a parete		Effettuato	2	3	6
Esterno zona ingresso ufficiale CSE	La tettoia presenta un pannello lesionato	Manutenere		Verificato: è stato segnalato che non necessita di essere sostituito	1	3	3
Corpo refettorio cucina	La parete dietro la lavastoviglie presenta muffe e fenomeni di condensa	Manutenere e trattare			2	2	4