

Allegato 7.17

DESCRIZIONE MODALITA' DI CONTROLLO/VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

CV	<u>CONTROLLO A VISTA</u> Per rilevare eventuali presenze di polveri, macchie, residui organici e inorganici, ragnatele, adesivi, scritte incrostazioni, presenza locandine, posizionamento specchi retrovisori, rifornimenti vari e quant'altro nelle schede.
CA	<u>CONTROLLO CON PANNO ASCIUTTO</u> Per rilevare la presenza di sporcizia su arredi, banchi manovra e quadri comando, vetri e infissi, sedili passeggeri, mancorrenti, finestrini, porte, specchi, parabrezza, fiancate, cruscotti, cabine guida, pareti verticale non lavabili, radiatori e quant'altro inserito nelle schede.
CB	<u>CONTROLLO CON PANNO BAGNATO</u> Per rilevare la presenza di sporcizia a seguito di lavorazioni effettuate ad umido o con lavaggio e/o successiva asciugatura su pavimenti, pareti verticali, colonne, radiatori, mensole, arredi e attrezzature e quant'altro inserito nelle schede. La verifica si esegue mediante passaggio con panno bianco precedentemente bagnato e strizzato. Al passaggio non dovranno essere presenti tracce di polvere o grasso.
CO	<u>CONTROLLO OLFATTIVO</u> Per rilevare l'assenza di odori molesti nelle lavorazioni di disinfezione e disinfestazione e nella pulizia dei bagni e degli spogliatoi.
CT	<u>CONTROLLO AL TATTO</u> Per rilevare la presenza di polvere, unto, residui nelle lavorazioni effettuate con spolveratura a secco ed a umido, lavaggio ed eventuale asciugatura su maniglie ed infissi, mancorrenti, cruscotti, sedili, e quant'altro inserito nelle schede. La verifica si effettua sulle superfici a mano nuda. Al tatto non si deve percepire alcunché di appiccaticcio o viscido.
ML	<u>MISURA LIVELLI</u> Per verificare il livello dei liquidi (acqua, olio, antigelo) rabboccati e del carburante La verifica si effettua a vista o attraverso l'utilizzo di aste di misurazione e/o apposite strumentazioni.