

ALLEGATO 7.6

PULIZIA FOSSE DA VISITA			TAB. 7.6		
Settore	Attività	Operazioni elementari	Tipo di Operazione	Requisito	Collaudo/Controllo
FOSSE DA VISITA E PASSERELLE	PF1 365 n°/anno	Spazzatura ed eliminazione macchie oleose dal pavimento fondo fosse, corridoi, scale, passerelle ed aree adiacenti;	SPA - SGR	SM - SR - SU	CV - CB
		Eliminazione residui di lavorazione dal pavimento dei corridoi, delle passerelle, dei cunicoli e delle scale e trasporto nelle zone di raccolta;	ELI	SM - SR	CV - CA
		Spolveratura ad umido ed eliminazione di macchie oleose dalle pareti;	SPU - ELI	SM - SR - SU - SA	CV CB
	PF2 25 n°/anno	Lavaggio ed eliminazione morchie dal pavimento fondo fosse, corridoi, cunicoli, scale, passerelle ed aree adiacenti;	LAV - SGR	SM - SR - SU - SA	CV - CB
		Lavaggio ed eliminazione macchie dalle pareti fossa e colonnine;	LAV - ELI	SM - SR - SU - SA	CV - CB
		Smontaggio, lavaggio, asciugatura e rimontaggio degli apparecchi di illuminazione;	SMO - LAV - ASC - RIM	SA - SM - SR - SU	CA - CV
		Ripristino scarichi;	RIP	EF	CV